

Áhættumat: Gæðamold Ábyrgð: GHS Þátttakendur: GHS, Daði, Gretti, Alexander Dagsetning: 20.3.2025 Persónuhlífar við verkið: Öryggisskór, sýnileikafatnaður, hjálmur og aðrar hlifar eftir þörfum Mikilvægi ráðstafana Útrýma/ fjarlægja áhættu Skipta út meiri áhættu fyrir minni Einsangra eða hanna sig frá áhættu Verklag og þjálfun Persónuhlífar								
VERKÞÁTTUR	HÆTTA	ATBURÐUR	ORSAKIR	RÁÐSTAFANIR	AFLEIÐINGAR	LÍKUR	ÁHÆTTUSTIG	FREKARI RÁÐSTAFANIR
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Árekstur	Starfsmaður lendir í árekstri	1. Ekki viðeigandi réttindi 2. Veðurskilyrði 3. Hraðakstur 4. Bilun í ökutæki 5. Talað í farsíma	1. Starfsmaður hafi viðeigandi réttindi. 2. Aka eftir aðstæðum, nota öryggisbelti. 3. Virða umferðareglur. 4. Fyrirbyggjandi viðhald á ökutækjum. Nota ekki ökutæki með öðruggan/lélegan öryggisbúnað. 5. Nota handfrjálсан búnað.	3. Miðlungs	2. Ólíklegt	Nokkur áhætta	
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Árekstur	Starfsmaður verður fyrir ökutæki	Vinna í umferð	Virða allmennar umgengnisreglur í kringum vélar á svæðinu s.s. -Aldrei að ganga aftan við vélar sem eru akstri -Ná augnsambandi eða vera viss um að ökumaður sé meðvitaður um þig þegar þú nálgast vél. -klæðast sýnileikafatnaði með endurskini. -Búa til gönguleiðir og afmarka vel vinnusvæði svo gangandi starfsmenn séu ekki í hættu.	3. Miðlungs	2. Ólíklegt		
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Fall/hrun	Starfsmaður fellur frá brún eða kanti	1. Starfsmaður missir jafnvægið 2. Starfmaður fellur um verkfæri/jarðveg	1. Halda 2m fjarlægð frá brún. Handrið skal sett ef ekki er hægt að tryggja 2 metra fjarlægð frá brún. Nota skal fallvarnarbúnað eða taumhaldslínu ef hvorki er hægt að halda 2 metra fjarlægð eða handrið til staðar. Nota viðurkenndan fallvarnarbúnað. Starfsmaður skal hafa hlotið fallvarna þjálfun áður en vinna hefst. Meta skal aðstæður hverju sinni m.t.t. veðurskilyrða. Gæslumaður til staðar. Björgunaráætlun skal til staðar áður en verk ef framkvæmt. 2. Halda vinnusvæði hreinu og fjarlægja jarðveg ef hægt er.	4. Litlar	3. Hugsanlegt		
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Fall/hrun	Starfsmaður fellur á jafnsléttu	1. Starfsmaður fellur í hálku / missir jafnvægið 2. Starfmaður fellur á hálu gólfi / um verkfæri / um "drasl" / um jarðveg	1. Tryggja öruggar gönguleiðir um vinnusvæðið. Huga skal að veðurbreytingum (hálka, snjór, rigning). Vera í góðum skóm með grófum sóla, mannbroddar í mikilli hálku. 2. Halda vinnusvæðinu hreinu og greiðfæru. Tryggja að gólf séu ekki hál.	4. Litlar	4. Líklegt	Mikil áhætta	
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Fall/hrun	Starfsmaður fær yfir sig hlass úr gröfu	1. Ekki viðeigandi réttindi 2. Mistök/misskilningur í samskiptum 3. Búnaður bilar	1.Kranastjórnandi hafi viðeigandi réttindi. 2. Skýr samskipti milli aðila. Starfsmaður skal halda sig a.m.k. 3 metra frá vinnuvélum. 3. Sjónskoða vinnuvél (skoðanamiði).	2. Miklar	2. Ólíklegt	Mikil áhætta	
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Klemma/högg	Starfsmaður klemmir sig á handverkfæri	1. Röng notkun, beiting verkfæra 3. Bilað, lélegt eða ónýtt verkfæri	1. Verkfæri notað eins og sagt er til um. Yfirfara verkfæri áður en þau eru notuð, sjónskoða. Hlífar og öryggisbúnaður sé til staðar og í lagi á verkfærinu. 2.Taka biluð/öðrugg verkfæri úr umferð. Séu verkfæri of þung skal notast við léttitæki eða fá aðstoð.	4. Litlar	3. Hugsanlegt	Nokkur áhætta	

Áhættumat: Gæðamold Ábyrgð: GHS Þátttakendur: GHS, Daði, Gretti, Alexander Dagsetning: 20.3.2025 Persónuhlífar við verkið: Öryggisskór, sýnileikafatnaður, hjálmur og aðrar hlifar eftir þörfum Mikilvægi ráðstafana Útjöfn/ fjarlægja áhættu Skipta út meiri áhættu fyrir minni Einangra eða hanna sig frá áhættu Verklag og þjálfun Persónuhlífar								
VERKÞÁTTUR	HÆTTA	ATBURÐUR	ORSAKIR	RÁÐSTAFANIR	AFLEIÐINGAR	LÍKUR	ÁHÆTTUSTIG	FREKARI RÁÐSTAFANIR
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Klemma/högg	Starfsmaður verður fyrir hreyfanlegum hlutum vélbúnaðarins	1. Í skotlínu/er á hættusvæði 2. Öryggishlífar fjarlægðar 3. Flaksandi hár eða föt/hlutir	1. Halda sér/útlimum utan skotlínu/hættusvæðis. 2. Tryggja að öryggishlífar og öryggisbúnaður séu á búnaði. Tryggja rétta notkun á tækinu sbr. leiðbeiningar framleiðanda og/eða verklagsreglum um notkun tækis. Taka bilaðan/óöruggan vélbúnað úr umferð. (Notast við aðvörunarmerkingar ef ekki er hægt að fjarlægja búnað). 3. Tryggja að hár/föt/hlutir flækist ekki í búnaði.	2. Miklar	2. Ólíklegt	Mikil áhætta	Mjög mikilvægt að slökkva á öllum færiböndum og vélbúnaði ef eitthvað kemur upp sem þarfnast lagfæringar
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Klemma/högg	Starfsmaður klemmist á milli hluta sem hann er að bera og fyrirstöðu	Þungir hlutir, aðskotahlutir	Nota léttitæki. Fá aðstoð við flutning. Kanna aðstæður, fjarlægja hindranir. Hafa hendur utan skotlínu/hættusvæðis. Nota hanska.	3. Miðlungs	3. Hugsanlegt		
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Klemma/högg	Starfsmaður verður fyrir höggi eða klemmist vegna vinnuvéla	1. Stendur í skotlínu/á hættusvæði 2. Misskilningur í samskiptum	1. Starfsmaður skal vera utan hættusvæðis. Halda sig a.m.k. 3 m frá vinnuvélum. 2. Tryggja skýr samskipti við kranamann.	2. Miklar	2. Ólíklegt		
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Hávaði	Starfsmaður verður fyrir heyrnaskemmd	Vinna í umhverfi þar sem meðaltalshávaði er yfir 85 dB á 8 klst. vinnudegi og/eða þar sem hávaðatoppar fara í 110 dB eða meira.	1. Útiloka/draga úr hávaðavaldi sé þess kostur. 2. Hávaðasöm vinnusvæði skulu hafa viðeigandi öryggismerkingar. 3. Koma í veg fyrir óþarfa skelli við vinnu. 4. Láta starfsmann vita um hávaðasöm vinnurými. Takmarka viðveru starfsmanns í hávaðasömu umhverfi. 5. Nota heyrnahlífar/eyrnatappa. 6. Virða skal merkingar um heyrnahlífanotkun. Athuga að hættumörk eru breytileg eftir lengd vaktar.	3. Miðlungs	2. Ólíklegt	Nokkur áhætta	
Vinna við moldablöndun eða aðra efnisvinnslu	Hávaði	Starfsmaður verður fyrir truflun eða þreytu	Vinna í umhverfi þar sem er óæskilegt/óþægilegt hljóð	Útiloka/draga úr hávaðavaldi sé þess kostur. Nota Heyrnatól/heyrnahlífar/eyrnatappa.	3. Miðlungs	2. Ólíklegt		
Öll vinna	Umhverfi	Mengun (v/olíuleka og spilliefna), úrgangur, rusl	Olíuleki af vélum og tækjum, frágangur spilliefna ekki sem skyldi, umgengni ekki góð	Eftirlit með starfsleyfum. Fylgja eftir öryggisblöðum m.t.t. notkun, flutning og förgun spilliefna. Skrá hreinsun, viðgerðir, tæmingu, losun og förgun. Farartæki skoðuð m.t.t. olíuleka. Tilhögun frágangs og umgengni tilgreint í útboðsgögnum ásamt tiltekt. Skráningarkerfi yfir notkun, flokkun, flutning, förgun og endurvinnslu úrgangs. Fylgja flokkunarkerfi í hvívetna og úrgangi komið til viðurkennds móttökuaðila.	3. Miðlungs	2. Ólíklegt		Búnaður til að taka upp olíu, "oil spill kti" fjarlægja og farga olíublönduðum jarðvegi á viðurkenndan hátt.
Vinnuvélar - skurðgröftur	Umhverfi	Bilanir vélum - olíuleki eða leki af glussa. Ofan í jarðveg	Óhapp eða búnaður gefur sig	Skoða slöngur regulega, athuga með olíusmit og olíuleka daglega. Fá skoðun/vottorð hjá viðurkenndri skoðunarstöð fyrir lekamengun	3. Miðlungs	2. Ólíklegt	Nokkur áhætta	Hreins upp olíu með viðurkenndum búnaði. Moka upp jarðvegi og skila til sorpu